

BI-METALLILÄMPÖMITTARI Ø 63 mm


TEKNILLISET TIEDOT

Tyyppi:	M-642T
Kotelo:	Teräs, keltapassivoitu
Suojus:	Teräs, kromattu tai niklattu
Tuntoelin:	Ø 8 mm messinki
Liitäntä:	Takaa keskeltä
Asteikko:	EN13190
Taulu:	Muovi tai alumiini valkoinen, Asteikkomerkinnot mustalla
Osoitin:	Alumiini, musta
Lasi:	Instrumenttilasi
Tarkkuus:	kl. 1,0 tai kl. 2,0

Asteikko °C	Asteikkojako °C	Mitta-alue °C	Virherajat ± °C
-10+40	½	0....+30	1
-10+50		0....+40	
-20+60	1	-10....+50	
-20+80		-10....+70	
-20+100		-10....+90	
-30+50		-20....+40	
-30+70		-20....+60	
-40+60		-30....+50	
-50+70		-40....+60	
0+40		+10....+30	
0+60	+10....+50		
0+80	+10....+70		
0+100	+10....+90		
0+120	1	+10....+110	2
0+160	2	+20....+150	2
0+200	2	+30....+180	2
0+250	5	+30....+220	2,5


taulukko kl. 1,0

Tyyppi	NS	b	Ø d	Ø D	kg
M-642T	63	17	8	63	



SUOJATASKU SORVATTU, MATERIAALI Messinki tai AISI 304 ruostumaton teräs		
L= upotussyvyys mm	F1	d1
45	12	8,3
65	12	8,3
100	12	8,3
150	12	8,3

Tyyppi	d1	G	N	d4	F1	i	h	h1	s2	AV	
ST-103AV21	8,3	R $\frac{1}{2}$ "	15	26	12	14	13	10	2	21	



SUOJATASKU HITSATTU, MATERIAALI Messinki tai AISI 304 ruostumaton teräs		
L= upotussyvyys	F1	d2
200	12	10
250	12	10
300	12	10

Tyyppi	d2	G	N	d4	F1	i	h	h1	s2	AV	
ST-103AV21	10	R $\frac{1}{2}$ "	15	26	12	14	13	10	2	21	

100001	M-642T lämpömittari. -50+70°C L45mm MST R½"		
100002	M-642T lämpömittari. -50+70°C L65mm MST R½"		
100003	M-642T lämpömittari. -50+70°C L100mm MST R½"		
100004	M-642T lämpömittari. -50+70°C L150mm MST R½"		
100005	M-642T lämpömittari. -50+70°C L200mm MST R½"		
100006	M-642T lämpömittari. -50+70°C L250mm MST R½"		
100007	M-642T lämpömittari. -50+70°C L300mm MST R½"		
100008	M-642T lämpömittari. -40+60°C L45mm MST R½"		
100009	M-642T lämpömittari. -40+60°C L65mm MST R½"		
100010	M-642T lämpömittari. -40+60°C L100mm MST R½"		
100011	M-642T lämpömittari. -40+60°C L150mm MST R½"		
100012	M-642T lämpömittari. -40+60°C L200mm MST R½"		
100013	M-642T lämpömittari. -40+60°C L250mm MST R½"		
100014	M-642T lämpömittari. -40+60°C L300mm MST R½"		
100015	M-642T lämpömittari. -30+50°C L45mm MST R½"		
100016	M-642T lämpömittari. -30+50°C L65mm MST R½"		
100017	M-642T lämpömittari. -30+50°C L100mm MST R½"		
100018	M-642T lämpömittari. -30+50°C L150mm MST R½"		
100019	M-642T lämpömittari. -30+50°C L200mm MST R½"		
100020	M-642T lämpömittari. -30+50°C L250mm MST R½"		
100021	M-642T lämpömittari. -30+50°C L300mm MST R½"		
100022	M-642T lämpömittari. -30+70°C L45mm MST R½"		
100023	M-642T lämpömittari. -30+70°C L65mm MST R½"		
100024	M-642T lämpömittari. -30+70°C L100mm MST R½"		
100025	M-642T lämpömittari. -30+70°C L150mm MST R½"		
100026	M-642T lämpömittari. -30+70°C L200mm MST R½"		
100027	M-642T lämpömittari. -30+70°C L250mm MST R½"		
100028	M-642T lämpömittari. -30+70°C L300mm MST R½"		
100029	M-642T lämpömittari. -20+40°C L45mm MST R½"		
100030	M-642T lämpömittari. -20+40°C L65mm MST R½"		
100031	M-642T lämpömittari. -20+40°C L100mm MST R½"		
100032	M-642T lämpömittari. -20+40°C L150mm MST R½"		
100033	M-642T lämpömittari. -20+40°C L200mm MST R½"		
100034	M-642T lämpömittari. -20+40°C L250mm MST R½"		
100035	M-642T lämpömittari. -20+40°C L300mm MST R½"		

100036	M-642T lämpömittari. -20+60°C L45mm MST R½"		
100037	M-642T lämpömittari. -20+60°C L65mm MST R½"		
100038	M-642T lämpömittari. -20+60°C L100mm MST R½"		
100039	M-642T lämpömittari. -20+60°C L150mm MST R½"		
100040	M-642T lämpömittari. -20+60°C L200mm MST R½"		
100041	M-642T lämpömittari. -20+60°C L250mm MST R½"		
100042	M-642T lämpömittari. -20+60°C L300mm MST R½"		
100043	M-642T lämpömittari. -20+80°C L45mm MST R½"		
100044	M-642T lämpömittari. -20+80°C L65mm MST R½"		
100045	M-642T lämpömittari. -20+80°C L100mm MST R½"		
100046	M-642T lämpömittari. -20+80°C L150mm MST R½"		
100047	M-642T lämpömittari. -20+80°C L200mm MST R½"		
100048	M-642T lämpömittari. -20+80°C L250mm MST R½"		
100049	M-642T lämpömittari. -20+80°C L300mm MST R½"		
100050	M-642T lämpömittari. -20+100°C L45mm MST R½"		
100051	M-642T lämpömittari. -20+100°C L65mm MST R½"		
100052	M-642T lämpömittari. -20+100°C L100mm MST R½"		
100053	M-642T lämpömittari. -20+100°C L150mm MST R½"		
100054	M-642T lämpömittari. -20+100°C L200mm MST R½"		
100055	M-642T lämpömittari. -20+100°C L250mm MST R½"		
100056	M-642T lämpömittari. -20+100°C L300mm MST R½"		
100057	M-642T lämpömittari. -10+50°C L45mm MST R½"		
100058	M-642T lämpömittari. -10+50°C L65mm MST R½"		
100059	M-642T lämpömittari. -10+50°C L100mm MST R½"		
100060	M-642T lämpömittari. -10+50°C L150mm MST R½"		
100061	M-642T lämpömittari. -10+50°C L200mm MST R½"		
100062	M-642T lämpömittari. -10+50°C L250mm MST R½"		
100063	M-642T lämpömittari. -10+50°C L300mm MST R½"		

100070	M-642T lämpömittari. 0+40°C L65mm MST R½"		
100071	M-642T lämpömittari. 0+40°C L100mm MST R½"		
100072	M-642T lämpömittari. 0+40°C L150mm MST R½"		
100073	M-642T lämpömittari. 0+40°C L200mm MST R½"		
100074	M-642T lämpömittari. 0+40°C L250mm MST R½"		
100075	M-642T lämpömittari. 0+40°C L300mm MST R½"		
100076	M-642T lämpömittari. 0+60°C L45mm MST R½"		
100077	M-642T lämpömittari. 0+60°C L65mm MST R½"		
100078	M-642T lämpömittari. 0+60°C L100mm MST R½"		
100079	M-642T lämpömittari. 0+60°C L150mm MST R½"		
100080	M-642T lämpömittari. 0+60°C L200mm MST R½"		
100081	M-642T lämpömittari. 0+60°C L250mm MST R½"		
100082	M-642T lämpömittari. 0+60°C L300mm MST R½"		
100083	M-642T lämpömittari. 0+80°C L45mm MST R½"		
100084	M-642T lämpömittari. 0+80°C L65mm MST R½"		
100085	M-642T lämpömittari. 0+80°C L100mm MST R½"		
100086	M-642T lämpömittari. 0+80°C L150mm MST R½"		
100087	M-642T lämpömittari. 0+80°C L200mm MST R½"		
100088	M-642T lämpömittari. 0+80°C L250mm MST R½"		
100089	M-642T lämpömittari. 0+80°C L300mm MST R½"		
100090	M-642T lämpömittari. 0+100°C L45mm MST R½"		
100091	M-642T lämpömittari. 0+100°C L65mm MST R½"		
100092	M-642T lämpömittari. 0+100°C L100mm MST R½"		
100093	M-642T lämpömittari. 0+100°C L150mm MST R½"		
100094	M-642T lämpömittari. 0+100°C L200mm MST R½"		
100095	M-642T lämpömittari. 0+100°C L250mm MST R½"		
100096	M-642T lämpömittari. 0+100°C L300mm MST R½"		
100097	M-642T lämpömittari. 0+120°C L45mm MST R½"		
100098	M-642T lämpömittari. 0+120°C L65mm MST R½"		
100099	M-642T lämpömittari. 0+120°C L100mm MST R½"		
100100	M-642T lämpömittari. 0+120°C L150mm MST R½"		
100101	M-642T lämpömittari. 0+120°C L200mm MST R½"		
100102	M-642T lämpömittari. 0+120°C L250mm MST R½"		
100103	M-642T lämpömittari. 0+120°C L300mm MST R½"		

100104	M-642T lämpömittari. 0+160°C L45mm MST R½"		
100105	M-642T lämpömittari. 0+160°C L65mm MST R½"		
100106	M-642T lämpömittari. 0+160°C L100mm MST R½"		
100107	M-642T lämpömittari. 0+160°C L150mm MST R½"		
100108	M-642T lämpömittari. 0+160°C L200mm MST R½"		
100109	M-642T lämpömittari. 0+160°C L250mm MST R½"		
100110	M-642T lämpömittari. 0+160°C L300mm MST R½"		
100111	M-642T lämpömittari. 0+200°C L45mm MST R½"		
100112	M-642T lämpömittari. 0+200°C L65mm MST R½"		
100113	M-642T lämpömittari. 0+200°C L100mm MST R½"		
100114	M-642T lämpömittari. 0+200°C L150mm MST R½"		
100115	M-642T lämpömittari. 0+200°C L200mm MST R½"		
100116	M-642T lämpömittari. 0+200°C L250mm MST R½"		
100117	M-642T lämpömittari. 0+200°C L300mm MST R½"		
100118	M-642T lämpömittari. 0+250°C L45mm MST R½"		
100119	M-642T lämpömittari. 0+250°C L65mm MST R½"		
100120	M-642T lämpömittari. 0+250°C L100mm MST R½"		
100121	M-642T lämpömittari. 0+250°C L150mm MST R½"		
100122	M-642T lämpömittari. 0+250°C L200mm MST R½"		
100123	M-642T lämpömittari. 0+250°C L250mm MST R½"		
100124	M-642T lämpömittari. 0+250°C L300mm MST R½"		

100140	M-642T lämpömittari. -50+70°C L45mm RST R½"		
100141	M-642T lämpömittari. -50+70°C L65mm RST R½"		
100142	M-642T lämpömittari. -50+70°C L100mm RST R½"		
100143	M-642T lämpömittari. -50+70°C L150mm RST R½"		
100144	M-642T lämpömittari. -50+70°C L200mm RST R½"		
100145	M-642T lämpömittari. -50+70°C L250mm RST R½"		
100146	M-642T lämpömittari. -50+70°C L300mm RST R½"		
100147	M-642T lämpömittari. -40+60°C L45mm RST R½"		
100148	M-642T lämpömittari. -40+60°C L65mm RST R½"		
100149	M-642T lämpömittari. -40+60°C L100mm RST R½"		
100150	M-642T lämpömittari. -40+60°C L150mm RST R½"		
100151	M-642T lämpömittari. -40+60°C L200mm RST R½"		
100152	M-642T lämpömittari. -40+60°C L250mm RST R½"		
100153	M-642T lämpömittari. -40+60°C L300mm RST R½"		
100154	M-642T lämpömittari. -30+50°C L45mm RST R½"		
100155	M-642T lämpömittari. -30+50°C L65mm RST R½"		
100156	M-642T lämpömittari. -30+50°C L100mm RST R½"		
100157	M-642T lämpömittari. -30+50°C L150mm RST R½"		
100158	M-642T lämpömittari. -30+50°C L200mm RST R½"		
100159	M-642T lämpömittari. -30+50°C L250mm RST R½"		
100160	M-642T lämpömittari. -30+50°C L300mm RST R½"		
100161	M-642T lämpömittari. -30+70°C L45mm RST R½"		
100162	M-642T lämpömittari. -30+70°C L65mm RST R½"		
100163	M-642T lämpömittari. -30+70°C L100mm RST R½"		
100164	M-642T lämpömittari. -30+70°C L150mm RST R½"		
100165	M-642T lämpömittari. -30+70°C L200mm RST R½"		
100166	M-642T lämpömittari. -30+70°C L250mm RST R½"		
100167	M-642T lämpömittari. -30+70°C L300mm RST R½"		
100168	M-642T lämpömittari. -20+40°C L45mm RST R½"		
100169	M-642T lämpömittari. -20+40°C L65mm RST R½"		
100170	M-642T lämpömittari. -20+40°C L100mm RST R½"		
100171	M-642T lämpömittari. -20+40°C L150mm RST R½"		
100172	M-642T lämpömittari. -20+40°C L200mm RST R½"		
100173	M-642T lämpömittari. -20+40°C L250mm RST R½"		
100174	M-642T lämpömittari. -20+40°C L300mm RST R½"		

100175	M-642T lämpömittari. -20+60°C L45mm RST R½"		
100176	M-642T lämpömittari. -20+60°C L65mm RST R½"		
100177	M-642T lämpömittari. -20+60°C L100mm RST R½"		
100178	M-642T lämpömittari. -20+60°C L150mm RST R½"		
100179	M-642T lämpömittari. -20+60°C L200mm RST R½"		
100180	M-642T lämpömittari. -20+60°C L250mm RST R½"		
100181	M-642T lämpömittari. -20+60°C L300mm RST R½"		
100182	M-642T lämpömittari. -20+80°C L45mm RST R½"		
100183	M-642T lämpömittari. -20+80°C L65mm RST R½"		
100184	M-642T lämpömittari. -20+80°C L100mm RST R½"		
100185	M-642T lämpömittari. -20+80°C L150mm RST R½"		
100186	M-642T lämpömittari. -20+80°C L200mm RST R½"		
100187	M-642T lämpömittari. -20+80°C L250mm RST R½"		
100188	M-642T lämpömittari. -20+80°C L300mm RST R½"		
100189	M-642T lämpömittari. -20+100°C L45mm RST R½"		
100190	M-642T lämpömittari. -20+100°C L65mm RST R½"		
100191	M-642T lämpömittari. -20+100°C L100mm RST R½"		
100192	M-642T lämpömittari. -20+100°C L150mm RST R½"		
100193	M-642T lämpömittari. -20+100°C L200mm RST R½"		
100194	M-642T lämpömittari. -20+100°C L250mm RST R½"		
100195	M-642T lämpömittari. -20+100°C L300mm RST R½"		
100196	M-642T lämpömittari. -10+50°C L45mm RST R½"		
100197	M-642T lämpömittari. -10+50°C L65mm RST R½"		
100198	M-642T lämpömittari. -10+50°C L100mm RST R½"		
100199	M-642T lämpömittari. -10+50°C L150mm RST R½"		
100200	M-642T lämpömittari. -10+50°C L200mm RST R½"		
100201	M-642T lämpömittari. -10+50°C L250mm RST R½"		
100202	M-642T lämpömittari. -10+50°C L300mm RST R½"		

100210	M-642T lämpömittari. 0+40°C L65mm RST R½"		
100211	M-642T lämpömittari. 0+40°C L100mm RST R½"		
100212	M-642T lämpömittari. 0+40°C L150mm RST R½"		
100213	M-642T lämpömittari. 0+40°C L200mm RST R½"		
100214	M-642T lämpömittari. 0+40°C L250mm RST R½"		
100215	M-642T lämpömittari. 0+40°C L300mm RST R½"		
100216	M-642T lämpömittari. 0+60°C L45mm RST R½"		
100217	M-642T lämpömittari. 0+60°C L65mm RST R½"		
100218	M-642T lämpömittari. 0+60°C L100mm RST R½"		
100219	M-642T lämpömittari. 0+60°C L150mm RST R½"		
100220	M-642T lämpömittari. 0+60°C L200mm RST R½"		
100221	M-642T lämpömittari. 0+60°C L250mm RST R½"		
100222	M-642T lämpömittari. 0+60°C L300mm RST R½"		
100223	M-642T lämpömittari. 0+80°C L45mm RST R½"		
100224	M-642T lämpömittari. 0+80°C L65mm RST R½"		
100225	M-642T lämpömittari. 0+80°C L100mm RST R½"		
100226	M-642T lämpömittari. 0+80°C L150mm RST R½"		
100227	M-642T lämpömittari. 0+80°C L200mm RST R½"		
100228	M-642T lämpömittari. 0+80°C L250mm RST R½"		
100229	M-642T lämpömittari. 0+80°C L300mm RST R½"		
100230	M-642T lämpömittari. 0+100°C L45mm RST R½"		
100231	M-642T lämpömittari. 0+100°C L65mm RST R½"		
100232	M-642T lämpömittari. 0+100°C L100mm RST R½"		
100233	M-642T lämpömittari. 0+100°C L150mm RST R½"		
100234	M-642T lämpömittari. 0+100°C L200mm RST R½"		
100235	M-642T lämpömittari. 0+100°C L250mm RST R½"		
100236	M-642T lämpömittari. 0+100°C L300mm RST R½"		
100237	M-642T lämpömittari. 0+120°C L45mm RST R½"		
100238	M-642T lämpömittari. 0+120°C L65mm RST R½"		
100239	M-642T lämpömittari. 0+120°C L100mm RST R½"		
100240	M-642T lämpömittari. 0+120°C L150mm RST R½"		
100241	M-642T lämpömittari. 0+120°C L200mm RST R½"		
100242	M-642T lämpömittari. 0+120°C L250mm RST R½"		
100243	M-642T lämpömittari. 0+120°C L300mm RST R½"		

100244	M-642T lämpömittari. 0+160°C L45mm RST R½"		
100245	M-642T lämpömittari. 0+160°C L65mm RST R½"		
100246	M-642T lämpömittari. 0+160°C L100mm RST R½"		
100247	M-642T lämpömittari. 0+160°C L150mm RST R½"		
100248	M-642T lämpömittari. 0+160°C L200mm RST R½"		
100249	M-642T lämpömittari. 0+160°C L250mm RST R½"		
100250	M-642T lämpömittari. 0+160°C L300mm RST R½"		
100251	M-642T lämpömittari. 0+200°C L45mm RST R½"		
100252	M-642T lämpömittari. 0+200°C L65mm RST R½"		
100253	M-642T lämpömittari. 0+200°C L100mm RST R½"		
100254	M-642T lämpömittari. 0+200°C L150mm RST R½"		
100255	M-642T lämpömittari. 0+200°C L200mm RST R½"		
100256	M-642T lämpömittari. 0+200°C L250mm RST R½"		
100257	M-642T lämpömittari. 0+200°C L300mm RST R½"		
100258	M-642T lämpömittari. 0+250°C L45mm RST R½"		
100259	M-642T lämpömittari. 0+250°C L65mm RST R½"		
100260	M-642T lämpömittari. 0+250°C L100mm RST R½"		
100261	M-642T lämpömittari. 0+250°C L150mm RST R½"		
100262	M-642T lämpömittari. 0+250°C L200mm RST R½"		
100263	M-642T lämpömittari. 0+250°C L250mm RST R½"		
100264	M-642T lämpömittari. 0+250°C L300mm RST R½"		