




BI-METALLILÄMPÖMITTARI Ø 100 mm

TEKNILLISET TIEDOT


TYYPPI	M-110T/B
KOTELO:	AISI 304
SUOJUS:	AISI 304 bajonettirengas
TUNTOELIN:	AISI 316 Ø 8 mm haponkestävä
LIITÄNTÄ:	Alta
ASTEIKKO:	EN13190
TAULU:	Alumiini, valkoinen asteikkomerkinnot mustalla
OSOITIN:	Alumiini, musta säädettävä
LASI:	Instrumenttilasi optiona plexilasi
TARKKUUS:	EN13190 kl.1,0
SUOJAUSLUOKKA:	IP 56

Asteikko °C	Asteikkojako	Mitta-alue °C	Virherajat ± °C
-20....+40	1	-10....+30	1
-20....+60		-10....+50	
-20....+120		-10....+120	
-30....+50		-20....+40	
-40....+60		-30....+50	
-50....+70		-40....+60	
0....+60		+10....+50	
0....+80	+10....+70	2	
0....+100	+10....+90		
0....+120	+10....+110		
0....+160	2	+20....+140	2
0....+200		+20....+180	
0....+250	5	+30....+220	2,5
0....+300		+30....+270	
0....+400		+50....+350	
0....+500	10	+50....+450	5
0....+600		+100....+500	



< 250 °C

TYP. M-110T/B




> 300 °C

TYP. M-110T/BP

Tyyppi	NS	b1	b2	b3	b	Ø d	Ø d1	Ø D	F	F1	paino kg
M-110T/B	100	10			50	8	14	100	60		
M-110T/BP	100		20	10	50	8	14	100		80	


SUOJATASKU ST 110-AV27, STH 110-AV27



ST-110AV27

SUOJATASKU SORVATTU, MATERIAALI AISI 316 haponkestävä		
L= upotussyvyys	F1	d1
45	12	8,3
65	12	8,3
100	12	8,3
150	12	8,3

Tyyppi	d1	G	N	d4	F1	i	h1	s2	AV	
ST 110-AV27	8,3	R $\frac{1}{2}$ "	15	26	12	14	13	3	27	



STH-110AV27

SUOJATASKU HITSATTU, MATERIAALI AISI 316 haponkestävä		
L= upotussyvyys	F1	d2
150	12	10
200	12	10
250	12	10
300	12	10

Tyyppi	d2	G	N	d4	F1	i	h1	s2	AV	
STH 110-AV27	10	R $\frac{1}{2}$ "	15	26	12	14	13	3	27	

LÄMPÖMITTARI + SUOJATASKU AISI 316

TYP. M-110T/B

tuote no.			
117 201	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+40°C L65mm HST R½		
117 202	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+40°C L100mm HST R½		
117 203	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+40°C L150mm HST R½		
117 204	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+40°C L200mm HST R½		
117 205	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+40°C L250mm HST R½		
117 206	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+40°C L300mm HST R½		
117207	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+60°C L45mm HST R ½		
117208	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+60°C L65mm HST R½		
117209	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+60°C L100mm HST R½		
117210	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+60°C L150mm HST R½		
117211	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+60°C L200mm HST R½		
117212	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+60°C L250mm HST R½		
117213	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+60°C L300mm HST R½		
117214	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+120°C L45mm HST R½		
117215	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+120°C L65mm HST R½		
117216	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+120°C L100mm HST R½		
117217	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+120°C L150mm HST R½		
117218	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+120°C L200mm HST R½		
117219	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+120°C L250mm HST R½		
117220	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -20+120°C L300mm HST R½		
117221	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -30+50°C L45mm HST R½		
117222	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -30+50°C L65mm HST R½		
117223	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -30+50°C L100mm HST R½		
117224	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -30+50°C L150mm HST R½		
117225	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -30+50°C L200mm HST R½		
117226	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -30+50°C L250mm HST R½		
117227	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -30+50°C L300mm HST R½		
117235	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -40+60°C L45mm HST R½		
117236	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -40+60°C L65mm HST R½		
117237	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -40+60°C L100mm HST R½		
117238	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -40+60°C L150mm HST R½		
117239	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -40+60°C L200mm HST R½		
117240	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -40+60°C L250mm HST R½		
117241	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -40+60°C L300mm HST R½		
117242	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -50+70°C L45mm HST R½		
117243	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -50+70°C L65mm HST R½		
117244	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -50+70°C L100mm HST R½		
117245	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -50+70°C L150mm HST R½		
117246	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -50+70°C L200mm HST R½		
117247	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -50+70°C L250mm HST R½		
117248	M-110T/B lämpömittari + suojatasku -50+70°C L300mm HST R½		

tuote no.			
117 282	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+60°C L65mm HST R½		
117 283	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+60°C L100mm HST R½		
117 284	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+60°C L150mm HST R½		
117 285	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+60°C L200mm HST R½		
117 286	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+60°C L250mm HST R½		
117 287	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+60°C L300mm HST R½		
117288	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+80°C L45mm HST R½		
117289	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+80°C L65mm HST R½		
117290	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+80°C L100mm HST R½		
117291	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+80°C L150mm HST R½		
117292	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+80°C L200mm HST R½		
117293	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+80°C L250mm HST R½		
117294	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+80°C L300mm HST R½		
117297	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+100°C L45mm HST R½		
117298	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+100°C L65mm HST R½		
117299	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+100°C L100mm HST R½		
117300	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+100°C L150mm HST R½		
117301	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+100°C L200mm HST R½		
117302	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+100°C L250mm HST R½		
117303	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+100°C L300mm HST R½		
117304	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+120°C L45mm HST R½		
117305	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+120°C L65mm HST R½		
117306	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+120°C L100mm HST R½		
117307	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+120°C L150mm HST R½		
117308	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+120°C L200mm HST R½		
117309	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+120°C L250mm HST R½		
117310	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+120°C L300mm HST R½		
117311	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+160°C L45mm HST R½		
117312	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+160°C L65mm HST R½		
117313	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+160°C L100mm HST R½		
117314	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+160°C L150mm HST R½		
117315	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+160°C L200mm HST R½		
117316	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+160°C L250mm HST R½		
117317	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+160°C L300mm HST R½		

tuote no.			
117318	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+200°C L45mm HST R½		
117319	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+200°C L65mm HST R½		
117320	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+200°C L100mm HST R½		
117321	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+200°C L150mm HST R½		
117322	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+200°C L200mm HST R½		
117323	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+200°C L250mm HST R½		
117324	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+200°C L300mm HST R½		
117325	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+250°C L45mm HST R½		
117326	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+250°C L65mm HST R½		
117327	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+250°C L100mm HST R½		
117328	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+250°C L150mm HST R½		
117329	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+250°C L200mm HST R½		
117330	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+250°C L250mm HST R½		
117331	M-110T/B lämpömittari + suojatasku 0+250°C L300mm HST R½		
117332	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+300°C L45mm HST R½		
117333	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+300°C L65mm HST R½		
117334	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+300°C L100mm HST R½		
117335	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+300°C L150mm HST R½		
117336	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+300°C L200mm HST R½		
117337	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+300°C L250mm HST R½		
117338	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+300°C L300mm HST R½		
117339	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+400°C L45mm HST R½		
117340	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+400°C L65mm HST R½		
117341	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+400°C L100mm HST R½		
117342	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+400°C L150mm HST R½		
117343	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+400°C L200mm HST R½		
117344	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+400°C L250mm HST R½		
117345	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+400°C L300mm HST R½		
117346	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+500°C L45mm HST R½		
117347	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+500°C L65mm HST R½		
117348	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+500°C L100mm HST R½		
117349	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+500°C L150mm HST R½		
117350	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+500°C L200mm HST R½		
117351	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+500°C L250mm HST R½		
117352	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+500°C L300mm HST R½		
117353	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+600°C L45mm HST R½		
117354	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+600°C L65mm HST R½		
117355	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+600°C L100mm HST R½		
117356	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+600°C L150mm HST R½		
117357	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+600°C L200mm HST R½		
117358	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+600°C L250mm HST R½		
117359	M-110T/BP lämpömittari + suojatasku 0+600°C L300mm HST R½		