




BI-METALLILÄMPÖMITTARI Ø 100 mm


TEKNILLISET TIEDOT:

TYYPPI: M-103T/RF  
 KOTELO: AISI 304 ruostumaton  
 SUOJUS: AISI 304 ruostumaton  
 TUNTOELIN: AISI 316 Ø 8 mm haponkestävä  
 LIITÄNTÄ: Takaa keskeltä R½"  
 ASTEIKKO: EN13190  
 TAULU: Alumiini tai muovi valkoinen  
 asteikkomerkinnot mustalla  
 OSOITIN: Alumiini, musta  
 LASI: Instrumenttilasi  
 TARKKUUS: EN13190 kl.1,0  
 SUOJAUSLUOKKA: IP 41

Asteikko °C	Asteikkojako	Mitta-alue °C	Virherajat ± °C
-20...+40	1	-10...+30	1
-20...+60		-10...+50	
-20...+120		-10...+120	
-30...+50		-20...+40	
-40...+60		-30...+50	
-50...+70		-40...+60	
0...+60		+10...+50	
0...+80		+10...+70	
0...+100		+10...+90	
0...+120		+10...+110	
0...+160	2	+20...+140	2
0...+200		+20...+180	
0...+250	2	+30...+220	2,5
0...+300		+30...+270	
0...+400		+50...+350	
0...+500	5	+50...+450	5
0...+600		+100...+500	




TYP. M-103T/RF



TYP. M-103T/RFP


Tyyppi	NS	b	b1	b2	b3	b4	Ø d	Ø D	d1	paino kg
M-103T/RF	100	20	10				8	100	14	
M-103T/RFP	100			30	40	50	8	100	14	



ST-110AV27

SUOJATASKU SORVATTU, MATERIAALI AISI 316 haponkestävä		
L= upotussyvyys mm	F1	d1
45	12	8,3
65	12	8,3
100	12	8,3
150	12	8,3

Tyyppi	d1	G	N	d4	F1	i	h1	s2	AV
ST-110AV27	8,3	R $\frac{1}{2}$ "	15	26	12	14	13	3	27



ST-110AV27

SUOJATASKU HITSATTU, MATERIAALI AISI 316 haponkestävä		
L= upotussyvyys mm	F2	d2
150	12	10
200	12	10
250	12	10
300	12	10

Tyyppi	d2	G	N	d4	F1	i	h1	s2	AV
STH110AV27	10	R $\frac{1}{2}$ "	15	26	12	14	13	3	27

tuote no.			
108001	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -50+70°C L45mm HST R½"		
108002	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -50+70°C L65mm HST R½"		
108003	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -50+70°C L100mm HST R½"		
108004	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -50+70°C L150mm HST R½"		
108005	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -50+70°C L200mm HST R½"		
108006	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -50+70°C L250mm HST R½"		
108007	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -50+70°C L300mm HST R½"		
108008	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -40+60°C L45mm HST R½"		
108009	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -40+60°C L65mm HST R½"		
108010	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -40+60°C L100mm HST R½"		
108011	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -40+60°C L150mm HST R½"		
108012	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -40+60°C L200mm HST R½"		
108013	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -40+60°C L250mm HST R½"		
108014	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -40+60°C L300mm HST R½"		
108015	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+50°C L45mm HST R½"		
108016	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+50°C L65mm HST R½"		
108017	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+50°C L100mm HST R½"		
108018	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+50°C L150mm HST R½"		
108019	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+50°C L200mm HST R½"		
108020	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+50°C L250mm HST R½"		
108021	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+50°C L300mm HST R½"		
108022	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+70°C L45mm HST R½"		
108023	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+70°C L65mm HST R½"		
108024	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+70°C L100mm HST R½"		
108025	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+70°C L150mm HST R½"		
108026	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+70°C L200mm HST R½"		
108027	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+70°C L250mm HST R½"		
108028	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -30+70°C L300mm HST R½"		
108029	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+40°C L45mm HST R½"		
108030	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+40°C L65mm HST R½"		
108031	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+40°C L100mm HST R½"		
108032	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+40°C L150mm HST R½"		
108033	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+40°C L200mm HST R½"		
108034	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+40°C L250mm HST R½"		
108035	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+40°C L300mm HST R½"		

tuote no.			
108036	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+60°C L45mm HST R½"		
108037	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+60°C L65mm HST R½"		
108038	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+60°C L100mm HST R½"		
108039	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+60°C L150mm HST R½"		
108040	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+60°C L200mm HST R½"		
108041	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+60°C L250mm HST R½"		
108042	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+60°C L300mm HST R½"		
108043	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+80°C L45mm HST R½"		
108044	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+80°C L65mm HST R½"		
108045	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+80°C L100mm HST R½"		
108046	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+80°C L150mm HST R½"		
108047	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+80°C L200mm HST R½"		
108048	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+80°C L250mm HST R½"		
108049	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+80°C L300mm HST R½"		
108050	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+100°C L45mm HST R½"		
108051	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+100°C L65mm HST R½"		
108052	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+100°C L100mm HST R½"		
108053	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+100°C L150mm HST R½"		
108054	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+100°C L200mm HST R½"		
108055	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+100°C L250mm HST R½"		
108056	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -20+100°C L300mm HST R½"		
108057	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -10+50°C L45mm HST R½"		
108058	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -10+50°C L65mm HST R½"		
108059	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -10+50°C L100mm HST R½"		
108060	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -10+50°C L150mm HST R½"		
108061	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -10+50°C L200mm HST R½"		
108062	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -10+50°C L250mm HST R½"		
108063	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku -10+50°C L300mm HST R½"		

tuote no.			
108064	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+40°C L65mm HST R½"		
108065	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+40°C L100mm HST R½"		
108066	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+40°C L150mm HST R½"		
108067	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+40°C 200mm HST R½"		
108068	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+40°C 250mm HST R½"		
108069	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+40°C 300mm HST R½"		
108070	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+60°C L=45mm HST R½"		
108071	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+60°C L=65mm HST R½"		
108072	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+60°C L=100mm HST R½"		
108073	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+60°C L=150mm HST R½"		
108074	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+60°C L=200mm HST R½"		
108075	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+60°C L=250mm HST R½"		
108076	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+60°C L=300mm HST R½"		
108077	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+80°C L45mm HST R½"		
108078	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+80°C L65mm HST R½"		
108079	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+80°C L100mm HST R½"		
108080	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+80°C L150mm HST R½"		
108081	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+80°C L200mm HST R½"		
108082	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+80°C L250mm HST R½"		
108083	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+80°C L300mm HST R½"		
108084	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+100°C L45mm HST R½"		
108085	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+100°C L65mm HST R½"		
108086	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+100°C L100mm HST R½"		
108087	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+100°C L150mm HST R½"		
108088	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+100°C L200mm HST R½"		
108089	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+100°C L250mm HST R½"		
108090	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+100°C L300mm HST R½"		
108091	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+120°C L45mm HST R½"		
108092	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+120°C L65mm HST R½"		
108093	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+120°C L100mm HST R½"		
108094	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+120°C L150mm HST R½"		
108095	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+120°C L200mm HST R½"		
108096	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+120°C L250mm HST R½"		
108097	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+120°C L300mm HST R½"		
108098	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+160°C L45mm HST R½"		
108099	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+160°C L65mm HST R½"		
108100	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+160°C L100mm HST R½"		
108101	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+160°C L150mm HST R½"		
108102	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+160°C L200mm HST R½"		
108103	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+160°C L250mm HST R½"		
108104	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+160°C L300mm HST R½"		

tuote no.			
108105	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+200°C L45mm HST R½"		
108106	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+200°C L65mm HST R½"		
108107	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+200°C L100mm HST R½"		
108108	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+200°C L150mm HST R½"		
108109	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+200°C L200mm HST R½"		
108110	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+200°C L250mm HST R½"		
108111	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+200°C L300mm HST R½"		
108112	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+250°C L45mm HST R½"		
108113	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+250°C L65mm HST R½"		
108114	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+250°C L100mm HST R½"		
108115	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+250°C L150mm HST R½"		
108116	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+250°C L200mm HST R½"		
108117	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+250°C L250mm HST R½"		
108118	M-103T/RF lämpömittari + suojatasku 0+250°C L300mm HST R½"		
108119	M-103T/PRF lämpömittari + suojatasku 0+300°C L45mm HST R½"		
108120	M-103T/PRF lämpömittari + suojatasku 0+300°C L65mm HST R½"		
108121	M-103T/PRF lämpömittari + suojatasku 0+300°C L100mm HST R½"		
108122	M-103T/PRF lämpömittari + suojatasku 0+300°C L150mm HST R½"		
108123	M-103T/PRF lämpömittari + suojatasku 0+300°C L200mm HST R½"		
108124	M-103T/PRF lämpömittari + suojatasku 0+300°C L250mm HST R½"		
108125	M-103T/PRF lämpömittari + suojatasku 0+300°C L300mm HST R½"		