

BI-METALLILÄMPÖMITTARI Ø 100 mm


TEKNILLISET TIEDOT

Tyyppi: M-103T/SH/48
 Kotelo: Teräs, keltapassivoitu
 Suojus: Teräs, kromattu tai niklattu
 Tuntoelin: Ø 8 mm messinki
 Liitântä: Takaa keskeltä
 Asteikko: EN13190
 Taulu: Muovi tai alumiini valkoinen,
 Asteikkomerkinnot mustalla
 Osoitin: Alumiini, musta
 Lasi: Polykarbonaatti
 Tarkkuus: kl. 2,0
 Suojausluokka: IP 41

Koskettimet: Säädettävien minimi ja maksimi
 koskettimien max. 48V / 5W


Asteikko °C	Asteikkojako °C	Mitta-alue °C	Virherajat ± °C
-10+50	1	0...+40	2
-20+60		-10...+50	
-20+80		-10...+70	
-20+100		-10...+90	4
-30+50		-20...+40	2
-30+70		-20...+60	
-50+70		-40...+60	4
0+60		+10...+50	2
0+80		+10...+70	
0+100		+10...+90	
0+120	+10...+110	4	
0+160	+20...+150		
	2		

Ø D	b	b1	b2	d
100	32	14,5	3,5	8



SUOJATASKU SORVATTU, MATERIAALI Messinki tai AISI 304 ruostumaton teräs		
L= upotussyvyys mm	F1	d1
45	12	8,3
65	12	8,3
100	12	8,3
150	12	8,3

Tyyppi	d1	G	N	d4	F1	i	h	h1	s2	AV
ST-103AV21	8,3	R $\frac{1}{2}$ "	15	26	12	14	13	10	2	21



SUOJATASKU HITSATTU, MATERIAALI Messinki tai AISI 304 ruostumaton teräs		
L= upotussyvyys	F1	d2
200	12	10
250	12	10
300	12	10

Tyyppi	d2	G	N	d4	F1	i	h	h1	s2	AV
ST-103AV21	10	R $\frac{1}{2}$ "	15	26	12	14	13	10	2	21

°C

tuote no.			
111001	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L45mm MST R½"		
111002	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L65mm MST R½"		
111003	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L100mm MST R½"		
111004	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L150mm MST R½"		
111005	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L200mm MST R½"		
111006	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L250mm MST R½"		
111007	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L300mm MST R½"		
111008	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L65mm MST R½"		
111009	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L100mm MST R½"		
111010	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L150mm MST R½"		
111011	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L200mm MST R½"		
111012	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L250mm MST R½"		
111013	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L300mm MST R½"		
111014	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L65mm MST R½"		
111015	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L100mm MST R½"		
111016	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L150mm MST R½"		
111017	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L200mm MST R½"		
111018	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L250mm MST R½"		
111019	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L300mm MST R½"		
111020	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L65mm MST R½"		
111021	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L100mm MST R½"		
111022	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L150mm MST R½"		
111023	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L200mm MST R½"		
111024	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L250mm MST R½"		
111025	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L300mm MST R½"		
111026	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+40°C L100mm MST R½"		
111027	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+40°C L150mm MST R½"		
111028	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+40°C L200mm MST R½"		
111029	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+40°C L250mm MST R½"		
111030	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+40°C L300mm MST R½"		

tuote no.			
111031	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L65mm MST R½"		
111032	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L100mm MST R½"		
111033	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L150mm MST R½"		
111034	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L200mm MST R½"		
111035	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L250mm MST R½"		
111036	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L300mm MST R½"		
111037	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L65mm MST R½"		
111038	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L100mm MST R½"		
111039	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L150mm MST R½"		
111040	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L200mm MST R½"		
111041	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L250mm MST R½"		
111042	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L300mm MST R½"		
111043	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L45mm MST R½"		
111044	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L65mm MST R½"		
111045	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L100mm MST R½"		
111046	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L150mm MST R½"		
111047	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L200mm MST R½"		
111048	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L250mm MST R½"		
111049	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L300mm MST R½"		
111050	M-103T/SH/48 lämpömittari -10+50°C L100mm MST R½"		
111051	M-103T/SH/48 lämpömittari -10+50°C L150mm MST R½"		
111052	M-103T/SH/48 lämpömittari -10+50°C L200mm MST R½"		
111053	M-103T/SH/48 lämpömittari -10+50°C L250mm MST R½"		
111054	M-103T/SH/48 lämpömittari -10+50°C L300mm MST R½"		

111055	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+60°C L100mm MST R½"		
111056	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+60°C L150mm MST R½"		
111057	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+60°C L200mm MST R½"		
111058	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+60°C L250mm MST R½"		
111059	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+60°C L300mm MST R½"		
111060	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L65mm MST R½"		
111061	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L100mm MST R½"		
111062	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L150mm MST R½"		
111063	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L200mm MST R½"		
111064	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L250mm MST R½"		
111065	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L300mm MST R½"		
111066	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L65mm MST R½"		
111067	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L100mm MST R½"		
111068	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L150mm MST R½"		
111069	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L200mm MST R½"		
111070	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L250mm MST R½"		
111071	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L300mm MST R½"		
111072	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L45mm MST R½"		
111073	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L65mm MST R½"		
111074	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L100mm MST R½"		
111075	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L150mm MST R½"		
111076	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L200mm MST R½"		
111077	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L250mm MST R½"		
111078	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L300mm MST R½"		
111079	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L45mm MST R½"		
111080	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L65mm MST R½"		
111081	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L100mm MST R½"		
111082	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L150mm MST R½"		
111083	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L200mm MST R½"		
111084	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L250mm MST R½"		
111085	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L300mm MST R½"		

tuote no.			
111114	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L45mm RST R½"		
111115	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L65mm RST R½"		
111116	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L100mm RST R½"		
111117	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L150mm RST R½"		
111118	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L200mm RST R½"		
111119	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L250mm RST R½"		
111120	M-103T/SH/48 lämpömittari -50+70°C L300mm RST R½"		
111121	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L65mm RST R½"		
111122	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L100mm RST R½"		
111123	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L150mm RST R½"		
111124	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L200mm RST R½"		
111125	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L250mm RST R½"		
111126	M-103T/SH/48 lämpömittari -40+60°C L300mm RST R½"		
111127	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L65mm RST R½"		
111128	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L100mm RST R½"		
111129	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L150mm RST R½"		
111130	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L200mm RST R½"		
111131	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L250mm RST R½"		
111132	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+50°C L300mm RST R½"		
111133	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L65mm RST R½"		
111134	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L100mm RST R½"		
111135	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L150mm RST R½"		
111136	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L200mm RST R½"		
111137	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L250mm RST R½"		
111138	M-103T/SH/48 lämpömittari -30+70°C L300mm RST R½"		
111139	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+40°C L100mm RST R½"		
111140	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+40°C L150mm RST R½"		
111141	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+40°C L200mm RST R½"		
111142	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+40°C L250mm RST R½"		
111143	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+40°C L300mm MST R½"		

tuote no.			
111144	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L65mm RST R½"		
111145	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L100mm RST R½"		
111146	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L150mm RST R½"		
111147	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L200mm RST R½"		
111148	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L250mm RST R½"		
111149	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+60°C L300mm RST R½"		
111150	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L65mm RST R½"		
111151	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L100mm RST R½"		
111152	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L150mm RST R½"		
111153	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L200mm RST R½"		
111154	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L250mm RST R½"		
111155	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+80°C L300mm RST R½"		
111156	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L45mm RST R½"		
111157	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L65mm RST R½"		
111158	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L100mm RST R½"		
111159	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L150mm RST R½"		
111160	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L200mm RST R½"		
111161	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L250mm RST R½"		
111162	M-103T/SH/48 lämpömittari -20+100°C L300mm RST R½"		
111163	M-103T/SH/48 lämpömittari -10+50°C L100mm RST R½"		
111164	M-103T/SH/48 lämpömittari -10+50°C L150mm RST R½"		
111165	M-103T/SH/48 lämpömittari -10+50°C L200mm RST R½"		
111166	M-103T/SH/48 lämpömittari -10+50°C L250mm RST R½"		
111167	M-103T/SH/48 lämpömittari -10+50°C L300mm RST R½"		

tuote no.			
111174	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+60°C L100mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111175	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+60°C L150mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111176	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+60°C L200mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111177	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+60°C L250mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111178	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+60°C L300mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111179	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L65mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111180	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L100mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111181	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L150mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111182	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L200mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111183	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L250mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111184	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+80°C L300mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111185	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L65mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111186	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L100mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111187	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L150mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111188	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L200mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111189	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L250mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111190	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+100°C L300mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111191	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L45mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111192	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L65mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111193	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L100mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111194	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L150mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111195	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L200mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111196	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L250mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111197	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+120°C L300mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111198	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L45mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111199	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L65mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111200	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L100mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111201	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L150mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111202	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L200mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111203	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L250mm RST R $\frac{1}{2}$ "		
111204	M-103T/SH/48 lämpömittari 0+160°C L300mm RST R $\frac{1}{2}$ "		