

BI-METALLILÄMPÖMITTARI Ø 100 mm

TEKNILLISET TIEDOT


Tyyppi: M-110T/SH/S/48
 Kotelo: Teräs, keltapassivoitu
 Suojus: Teräs, kromattu tai niklattu
 Tuntoelin: Ø 8 mm messinki
 Liitäntä: Alta
 Asteikko: EN13190
 Taulu: Muovi tai alumiini valkoinen,
 Asteikkomerkinnot mustalla
 Osoitin: Alumiini, musta
 Lasi: Polykarbonaatti
 Tarkkuus: kl. 2,0
 Suojausluokka: IP 41

Koskettimet: Säädettävän minimi ja maksimi
 koskettimin max. 48V / 10W

Asteikko °C	Asteikkojako °C	Mitta-alue °C	Virherajat ± °C
-10+50	1	0...+40	2
-20+60		-10...+50	
-20+80		-10...+70	
-20+100		-10...+90	4
-30+50		-20...+40	2
-30+70		-20...+60	
-50+70		-40...+60	4
0+60		+10...+50	2
0+80		+10...+70	
0+100		+10...+90	
0+120	+10...+110	4	
0+160	+20...+150		
	2		


Ø D	b	b1	b3	d1	F
100	39	45	10	14	60

SUOJATASKUT



SUOJATASKU SORVATTU, MATERIAALI Messinki tai AISI 304 ruostumaton teräs		
L= upotussyvyys mm	F1	d1
45	12	8,3
65	12	8,3
100	12	8,3
150	12	8,3

Tyyppi	d1	G	N	d4	F1	i	h	h1	s2	AV	
ST-110 AV21-22	8,3	R½"	15	26	12	14	13	10	2	21-22	



SUOJATASKU HITSATTU, MATERIAALI Messinki tai AISI 304 ruostumaton teräs		
L= upotussyvyys	F1	d2
200	12	10
250	12	10
300	12	10

Tyyppi	d2	G	N	d4	F1	i	h	h1	s2	AV	
STH-110 AV21-22	10	R½"	15	26	12	14	13	10	2	21-22	

119001	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L45mm MST R½"		
119002	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L65mm MST R½"		
119003	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L100mm MST R½"		
119004	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L150mm MST R½"		
119005	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L200mm MST R½"		
119006	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L250mm MST R½"		
119007	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L300mm MST R½"		
119008	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L65mm MST R½"		
119009	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L100mm MST R½"		
119010	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L150mm MST R½"		
119011	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L200mm MST R½"		
119012	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L250mm MST R½"		
119013	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L300mm MST R½"		
119014	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L65mm MST R½"		
119015	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L100mm MST R½"		
119016	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L150mm MST R½"		
119017	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L200mm MST R½"		
119018	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L250mm MST R½"		
119019	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L300mm MST R½"		
119020	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L65mm MST R½"		
119021	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L100mm MST R½"		
119022	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L150mm MST R½"		
119023	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L200mm MST R½"		
119024	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L250mm MST R½"		
119025	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L300mm MST R½"		
119026	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+40°C L100mm MST R½"		
119027	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+40°C L150mm MST R½"		
119028	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+40°C L200mm MST R½"		
119029	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+40°C L250mm MST R½"		
119030	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+40°C L300mm MST R½"		

119031	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L65mm MST R½"		
119032	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L100mm MST R½"		
119033	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L150mm MST R½"		
119034	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L200mm MST R½"		
119035	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L250mm MST R½"		
119036	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L300mm MST R½"		
119037	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L65mm MST R½"		
119038	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L100mm MST R½"		
119039	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L150mm MST R½"		
119040	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L200mm MST R½"		
119041	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L250mm MST R½"		
119042	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L300mm MST R½"		
119043	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L45mm MST R½"		
119044	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L65mm MST R½"		
119045	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L100mm MST R½"		
119046	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L150mm MST R½"		
119047	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L200mm MST R½"		
119048	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L250mm MST R½"		
119049	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L300mm MST R½"		
119050	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -10+50°C L100mm MST R½"		
119051	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -10+50°C L150mm MST R½"		
119052	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -10+50°C L200mm MST R½"		
119053	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -10+50°C L250mm MST R½"		
119054	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -10+50°C L300mm MST R½"		

119055	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+60°C L100mm MST R½"		
119056	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+60°C L150mm MST R½"		
119057	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+60°C L200mm MST R½"		
119058	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+60°C L250mm MST R½"		
119059	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+60°C L300mm MST R½"		
119060	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L65mm MST R½"		
119061	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L100mm MST R½"		
119062	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L150mm MST R½"		
119063	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L200mm MST R½"		
119064	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L250mm MST R½"		
119065	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L300mm MST R½"		
119066	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L65mm MST R½"		
119067	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L100mm MST R½"		
119068	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L150mm MST R½"		
119069	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L200mm MST R½"		
119070	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L250mm MST R½"		
119071	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L300mm MST R½"		
119072	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L45mm MST R½"		
119073	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L65mm MST R½"		
119074	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L100mm MST R½"		
119075	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L150mm MST R½"		
119076	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L200mm MST R½"		
119077	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L250mm MST R½"		
119078	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L300mm MST R½"		
119079	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L45mm MST R½"		
119080	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L65mm MST R½"		
119081	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L100mm MST R½"		
119082	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L150mm MST R½"		
119083	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L200mm MST R½"		
119084	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L250mm MST R½"		
119085	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L300mm MST R½"		

119093	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L45mm RST R½"		
119094	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L65mm RST R½"		
119095	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L100mm RST R½"		
119096	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L150mm RST R½"		
119097	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L200mm RST R½"		
119098	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L250mm RST R½"		
119099	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -50+70°C L300mm RST R½"		
119100	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L65mm RST R½"		
119101	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L100mm RST R½"		
119102	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L150mm RST R½"		
119103	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L200mm RST R½"		
119104	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L250mm RST R½"		
119105	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -40+60°C L300mm RST R½"		
119106	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L65mm RST R½"		
119107	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L100mm RST R½"		
119108	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L150mm RST R½"		
119109	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L200mm RST R½"		
119110	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L250mm RST R½"		
119111	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+50°C L300mm RST R½"		
119112	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L65mm RST R½"		
119113	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L100mm RST R½"		
119114	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L150mm RST R½"		
119115	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L200mm RST R½"		
119116	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L250mm RST R½"		
119117	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -30+70°C L300mm RST R½"		
119118	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+40°C L100mm RST R½"		
119119	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+40°C L150mm RST R½"		
119120	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+40°C L200mm RST R½"		
119121	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+40°C L250mm RST R½"		
119122	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+40°C L300mm RST R½"		

119123	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L65mm RST R½"		
119124	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L100mm RST R½"		
119125	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L150mm RST R½"		
119126	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L200mm RST R½"		
119127	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L250mm RST R½"		
119128	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+60°C L300mm RST R½"		
119129	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L65mm RST R½"		
119130	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L100mm RST R½"		
119131	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L150mm RST R½"		
119132	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L200mm RST R½"		
119133	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L250mm RST R½"		
119134	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+80°C L300mm RST R½"		
119135	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L45mm RST R½"		
119136	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L65mm RST R½"		
119137	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L100mm RST R½"		
119138	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L150mm RST R½"		
119139	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L200mm RST R½"		
119140	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L250mm RST R½"		
119141	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -20+100°C L300mm RST R½"		
119142	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -10+50°C L100mm RST R½"		
119143	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -10+50°C L150mm RST R½"		
119144	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -10+50°C L200mm RST R½"		
119145	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -10+50°C L250mm RST R½"		
119146	M-110T/SH/S/48 lämpömittari -10+50°C L300mm RST R½"		

119147	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+60°C L100mm RST R½"		
119148	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+60°C L150mm RST R½"		
119149	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+60°C L200mm RST R½"		
119150	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+60°C L250mm RST R½"		
119151	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+60°C L300mm RST R½"		
119152	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L65mm RST R½"		
119153	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L100mm RST R½"		
119154	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L150mm RST R½"		
119155	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L200mm RST R½"		
119156	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L250mm RST R½"		
119157	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+80°C L300mm RST R½"		
119158	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L65mm RST R½"		
119159	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L100mm RST R½"		
119160	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L150mm RST R½"		
119161	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L200mm RST R½"		
119162	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L250mm RST R½"		
119163	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+100°C L300mm RST R½"		
119164	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L45mm RST R½"		
119165	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L65mm RST R½"		
119166	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L100mm RST R½"		
119167	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L150mm RST R½"		
119168	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L200mm RST R½"		
119169	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L250mm RST R½"		
119170	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+120°C L300mm RST R½"		
119171	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L45mm RST R½"		
119172	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L65mm RST R½"		
119173	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L100mm RST R½"		
119174	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L150mm RST R½"		
119175	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L200mm RST R½"		
119176	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L250mm RST R½"		
119177	M-110T/SH/S/48 lämpömittari 0+160°C L300mm RST R½"		